

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	52901-13
Тип СИ	ПУЛЬСАР-2
Наименование типа СИ	Измерители времени и скорости распространения ультразвука
Заводской номер СИ	379
Модификация СИ	ПУЛЬСАР-2, мод. ПУЛЬСАР-2.2

Сведения о поверке

Наименование организации-поверителя	ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ")
Условный шифр знака поверки	ГА
Владелец СИ	Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРПРИБОР"
Тип поверки	Первичная
Дата поверки СИ	09.12.2021
Поверка действительна до	08.12.2022
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка	МП-03-2020-20
СИ пригодно	Да
Номер свидетельства	С-ГА/09-12-2021/116570390
Знак поверки в паспорте	Да

Знак поверки на СИ

Нет

Средства поверки

Эталоны единицы величины

[3.2.ZGA.1382.2018; Эталон единицы скорости распространения ультразвуковых волн в твердых средах 3 разряда номинального значения \$1360\pm 50\$ м/с, \$5950\pm 50\$ м/с и \$9900\pm 100\$ м/с](#)

Доп. сведения

Состав СИ, представленного на поверку

датчики поверхностного прозвучивания: № 826,
825 датчики сквозного прозвучивания: № 355,
356

Поверка в сокращенном объеме

Нет

Прочие сведения

{id:12093445}

Закреть

Разработка ФГУП "ВНИИМС". 2019-2021.
e-mail: fgis2@gost.ru